

自転車走行時の危険箇所について  
(懇談会で出た意見、アンケート結果)

	危険な箇所と問題点	改善策の提案
1	明田地下道	
	・歩道へ自転車が乗り入れる	・歩道を歩行者専用にする
	・自転車走行幅が足りなく危険	・自転車の車道右端逆走禁止看板の設置
	・地下道内のカーブの箇所が視界不良で危険	・車道と歩道の間を二重線にして、ポールを設置
	・歩道から自転車レーンの表示が見にくく、利用されにくい	
	・自転車レーンを逆走して危険	
2	新国道	
	・バスベイ部分の自転車歩行者道が非常に狭く危 (バスがバスベイにはまりきらないので、片側2 車線分のスペースを確保されていないので、バス ベイを設ける必要がない)	
3	交差点内の自転車の走行箇所	
	・交差点内をバイクと同様に自転車が直進すると危険	
4	自転車道への誘導	
	・サイクリングロードへのアクセス情報が足りない	・サインの充実
5	竿灯大通り	
	・インターロッキングががたついている。	
6	中央通り	
	・インターロッキングの隙間にタイヤがとられる。	
7	点字ブロック	
	・雨の日など滑ってタイヤがとられる。	
8	国道13号	
	・南インターチェンジ部分の歩道が不連続	